

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

1. Handhabung und Lagerbedingungen

Für die Lagerung der Haftmaterialien gibt es einige grundsätzliche Dinge zu beachten:

- Papier in Bogen kann wie normales Druckpapier gelagert werden.
- Auf gleichbleibende Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit achten. Optimale Bedingungen sind bei ca. $20 \pm 2^\circ \text{C}$ und einer relativen Luftfeuchtigkeit von $55 \pm 5 \%$ gegeben.
- Hohe Temperaturen können Klebstoffbluten verursachen.
- Extreme Feuchtigkeitsveränderungen können unterschiedliche Reaktionen der verschiedenen Komponenten des Haftverbundes verursachen, wie beispielsweise Änderung des Planlageverhaltens oder Falten im Papier als Obermaterial.
- Die Ware sollte vor direkter Sonnen- und Wärmeeinstrahlung geschützt werden. Die Lagerbestände sollten rotieren (d. h. älteste Bestände zuerst verwenden).

2. Gewährleistung und Haftung

Die Angaben in dieser Übersicht stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfristen für diese Produkte, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingend gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.